


הוראות הפעלה / הוראות טכני לטרמוסטט ETN24/P/ST




אינדקס

1. הוראות הפעלה _____ עמ' 1
2. הוראות טכני _____ עמ' 2
3. שלט רחוק (אופציה) _____ עמ' 4

1. הוראות הפעלה


1.1. הפעלת הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [On] להדלקת הטרמוסטט. "ON" יופיע בתצוגה.
הערה: אחרי הפסקת חשמל – היחידה לא ת恢זר אוטומטית לעובודה ותישאר כבוי.



1.2. כיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [Off] לכיבוי הטרמוסטט. "OFF" יופיע בתצוגה.




1.3. כיוון טמפרטורה

- כוון את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות הלחצנים [+/-]. הטמפרטורה הרצiosa תוצג והמליה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר ת恢זר ותציג לאחר מספר שניות.

1.4. מצבים עבדה

- לחץ על לחצן [Mode] למעבר בין מצבים העבדה הבאים:

קירור המילה Cool תופיע בתצוגה. כאשר הקירור פעיל המילה Cool תהבהב.
חימום המילה Heat תופיע בתצוגה. כאשר החימום פעיל המילה Heat תהבהב.
אווירור בלבד המילה [Fan] תופיע בתצוגה.




2. הוראות טכני

2.1. יש לבצע את סעיפים 2.5 – 2.1 ברכזיות.

2.1.1. כניסה למסכי הגדרות טכני

- לחץ והחזק את לחצן [Mode] למשך מספר שניות לכינוסה להגדרות טכני.




דיפרנציאלי
טמפרטורה

2.2. קביעת דיפרנציאלי טמפרטורה ליציאה הפרופורציונלית

- הדיפרנציאלי יופיע בתצוגה (ספרה בין 2 ל-10).

▪ באמצעות המקלים [+/-] כוון את דיפרנציאלי הטמפרטורה הרצוי (תחום °C 10...2, ברירת מחדל °C 4).




תחום מתח
יציאה פרוט'

2.3. קביעת תחום למתוך היציאות הפרופורציונליות

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – הספורות '0' או '2' יופיעו בתצוגה.

▪ באמצעות המקלים [+/-]בחר בתחום הרצוי:
"0" – 0-10V (ברירת מחדל)
"2" – 2-10V



coil
טמפרטורה

2.4. כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – מידת סטיית הטמפרטורה תופיע בתצוגה (Offset).


▪ באמצעות הלחצנים [+/-] כוון את מידת סטיית הטמפרטורה הרציה (תחום °C +6...+6, ברירת מחדל °C 0).

2.5. חזרה לעבודה סדירה

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת לחזרה לעבודה סדירה.

▪ כוון מחדש את הטמפרטורה הרציה.

3. שלט רחוק (אופציה)



- כוון את הדקיות באמצעות הלחיצנים [+/-].
- כיוון שעון הפסקה:**

- לחץ שוב על לחץ [Select] – המילים "Program" ו- "Stop" יהבהבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יהבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחיצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקיות יהבהבו.
- כוון את הדקיות באמצעות הלחיצנים [+/-].

הפעלה הטימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחץ [Select] – הטימר יהבהב.
- באמצעות הלחיצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחץ [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Off] לשליחת הנתונים.

הערה: אם לא מתחזעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – השולט יחזיר לתצוגה רגילה.

- כיוון שעון.
- לחץ על לחץ [Select] – המילים "Clock" ו- "Set" יהבהבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יהבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחיצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקיות יהבהבו.
- כוון את הדקיות באמצעות הלחיצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחץ [On/Off] לשילוח הנתונים.

טיימר הפעלה וכייבוי

הטיימר מאפשר הפעלה וכייבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. כאשר הטיימר מופעל, המילה "Aux" תופיע בתצוגת הטרמוסטט.

כניסה למצב תיכונת הטימר וכיוון שעון הפעלה:

- לחץ על לחץ [Select] – המילים "Program" ו- "Start" יהבהבו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחץ [+/-] – השעות יהבהבו.
- כוון את השעה באמצעות הלחיצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחץ [Select] – הדקיות יהבהבו.